

ИНФОРМАЦИЯ
о несчастных случаях со
смертельным исходом
произшедших в 2024 году

26.02.2024 ОАО «Беларуськалий» (Солигорский район). В связи нарушением потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда, при выполнении работ по снятию колеса с самоходного вагона ВС-17В в районе вспомогательного вентиляционного штрека рудника Первого рудоуправления ОАО «Беларуськалий» без предварительного выпуска воздуха из шины, произошла разгерметизация и взрыв шины правого заднего колеса, в результате чего был смертельно травмирован работник.

22.03.2024 в филиале «Белдортехника» ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» (Смолевичский район). При проверке на герметичность стенки для испытания авиационного стекла произошло разрушение фанеры, один из отлетевших осколков которой попал в голову работника. Впоследствии потерпевший скончался от полученных травм в больнице. Ответственные лица нанимателя допустили потерпевшего к работе без проверки знаний по вопросам охраны труда, не разработали организационно-технологическую документацию, предусматривающую требования безопасного выполнения вышеуказанной работы. Допустили проведение предварительного испытания на стенде пневматическим способом без применения средств коллективной защиты.

30.03.2024 ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок» (г.Жодино). В связи с нарушением потерпевшим требований локальных правовых актов (инструкций по охране труда) при выполнении работ по штамповке детали и нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения (этиловый спирт в концентрации 1,4 промилле), в кузнечном цеху, при горячей штамповке детали «Цапфа» произошел вылет части штампа, который попал работнику в область грудной клетки, в результате чего он был смертельно травмирован.

20.04.2024 ОАО «Корсаковичский» (Борисовский район). Отсутствие контроля со стороны главного энергетика за соблюдением подчиненными работниками трудовой дисциплины, использование не отвечающего требованиям безопасности электрического обогревателя (отсутствовал корпусный элемент, предотвращающий случайное прикосновение к токоведущим частям контактных соединений тэнов) привело к несчастному случаю со смертельным исходом.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, которому 19.04.2024 главный энергетик выдал задание на подключение сварочного аппарата на участке сварки машинно-тракторного парка «Зембин», был обнаружен без признаков жизни в подсобном помещении. Согласно заключению Борисовского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, смерть электромонтера наступила от поражения техническим электричеством. Указанный работник в момент травмирования находился в состоянии алкогольного опьянения 4,4 промилле.

01.03.2024 ОАО «Боровое-2003» (Дзержинский р-н). Выпуск на линию трактора «Беларус – 82.1» с кормораздатчиком «РСК-12-2» без наличия защитного ограждения карданной передачи привело к травмированию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, который от полученных травм умер 11.03.2024. Во время смазки цепи кормораздатчика при работающем двигателе трактора одежда тракториста-машиниста попала на приводной вал трактора, в результате чего его прокрутило на указанном валу.

15.05.2024 СХЦ «Гайна» ОАО «Минский тракторный завод» (Логойский р-н). Нарушение требований безопасности при эксплуатации механизированных токов, оборудованных бункерами-накопителями (силосами) для хранения продукции растениеводства (привлечение к обслуживанию и ремонту работников, не имеющих соответствующей квалификации), привело к гибели работника организации. Так, при устранении неполадок в силосе зерноочистительно-сушильного комплекса «ЗСК-40Ш» был смертельно травмирован вращающимся шнеком линии по выгрузке зерна монтажник санитарно-технических систем и оборудования, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови – 1,9 промилле).

16.05.2024 ЧПТУП «Белкразсервис» (Борисовский р-н). Директор организации не обеспечил безопасность при ремонте пневмоцилиндров подвески автомобиля БЕЛАЗ, допустил к работе потерпевшего, не имеющего соответствующей квалификации по профессии, без обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда. Кроме того в организации не были разработаны технологические документы, предусматривающие устранение (снижение) воздействия на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов, применение средств автоматизации и механизации, дистанционного управления технологическим процессом и операциями при наличии вредных и (или) опасных производственных факторов, что привело к

смертельному травмированию потерпевшего.

30.05.2024 ОАО «Лань-Несвиж» (Несвижский р-н). В буферном силосе с зерном было обнаружено тело оператора котельной, которое было извлечено прибывшими на место происшествия сотрудниками Несвижского РОЧС. Причинами несчастного случая явились: не обеспечение безопасности со стороны должностных лиц нанимателя при работе на зерноочистительно-сушильном комплексе «Лидарай» КЗСВ-30Г-Н выразившееся в разработке технологической карты по доработке зерна без отражения в ней методов выполнения работ по выемке зерна, длительному хранению зерна и проведению работ внутри силосов и бункеров; отсутствию на люке буферного силоса предохранительной решетки, запирающейся на замок; допуске к выполнению работ на зерноочистительно-сушильном комплексе потерпевшего не прошедшего проверку знаний по вопросам охраны труда в установленном законодательством порядке; не ознакомлении потерпевшего с руководством по эксплуатации зерноочистительно-сушильного комплекса; не осуществлении контроля за соблюдением требований по охране труда со стороны должностных лиц.

07.04.2024 ИП Драгун Виталий Александрович (Логойский р-н). При выполнении работ по очистке дымохода котельной и последующего закрытия технического отверстия с помощью электросварочного оборудования работник упал с лестницы, получив травму в виде «тупой травмы грудной клетки, перелома ребер с разрывом межреберной артерии». 19.04.2024 потерпевший от полученных травм скончался. Причины несчастного случая: не обеспечение безопасного выполнения работ на высоте по очистке дымохода со стороны индивидуального предпринимателя выразившееся в отсутствии (не разработке) локальных правовых актов, содержащих способы и приемы безопасного выполнения работ (оказании услуг), использования технологического оборудования, приспособлений и инструмента, мест и способов крепления предохранительных поясов, пути и средств подъема (спуска) работников к рабочим местам или местам производства работ; выполнение работ потерпевшим не имеющим соответствующей профессиональной подготовки (квалификации) по профессии «машинист (кочегар котельной); не прошедшим в установленном законодательством порядке обучения, инструктажа по охране труда, стажировку и проверку знаний по охране труда, без средств индивидуальной защиты (предохранительного пояса).

02.07.2024 ОАО «Трест Шахтоспецстрой» (Солигорский р-н). Невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в ненадлежащем проведении визуального осмотра крана стрелового автомобильного лицом ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, что привело к несоблюдению требований эксплуатационной документации в части ненадлежащего закрепления стрелы крана в поворотном узле крепления транспортного положения в передней части стрелы крана и нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда привели к тому, что на территории Второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий» при установке крана автомобильного КШТ-50.01 при оттяжке элемента стрелы крана работник был смертельно травмирован стрелой крана, сорвавшейся с шарнирного крепления.

14.08.2024 ООО «ДомБелПодряд» (Минский р-н). Выполняя кровельные работы на строительном объекте «Капитальный ремонт учебного корпуса Б, расположенного в г. Минске» работник упал с кровли здания при этом получив смертельную травму. Причиной несчастного случая явилась не организация и необеспечение требований безопасности со стороны директора организации и допуск к выполнению кровельных работ работника, не имеющего соответствующей квалификации.

25.08.2024 ОАО «Игнатичи» (Минский р-н). В связи с нарушением механиком правил дорожного движения, который управлял погрузчиком и осуществлял движение задним ходом, произошел наезд на работника, который выполнял работы по уборке территории зерносушильного комплекса. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника.

22.09.2024 ООО «ТриСервисБел» (Минский р-н). При производстве работ по удалению дерева на территории кладбища в д. Качино, Минского района, часть спиленного дерева упала на несовершеннолетнего работника, который от полученных травм он скончался на месте. Причинами происшедшего явились: не организация безопасного выполнения работ со стороны должностных лиц по уборке дерева выразившееся в невыдаче наряда-допуска на выполнение работ с использованием методов промышленного альпинизма; отсутствии (неразработке) технологической карты на выполнение работ; не назначении лица, ответственного за безопасное производство работ с использованием методов промышленного альпинизма; выполнение работ потерпевшим и другим работающим без проведения инструктажей по охране труда и проверки знаний по охране труда.

11.09.2024 ОАО «Родина Якуба Колоса» (Столбцовский р-н). Не организация и необеспечение требований безопасности со стороны должностных лиц при эксплуатации трактора «Беларус-826» с кормораздатчиком РСК-12-2 и невыполнение трактористом машинистом требований локальных правовых актов по охране труда привели к тому, что при выполнении работ по загрузке кормовой смеси на территории МТФ «Шахновщина» и, находясь в непосредственной близости от незащищенных движущихся механизмов (карданная и цепная передачи кормораздатчика), при попытке дотянуться до висящего на корпусе кормораздатчика шланга, произошел захват одежды и работника наматало на карданный вал, в результате чего он получил смертельную травму.

08.10.2024 ООО «Стройтрансмеханизация» (Борисовский р-н). Работник организации был обнаружен лежащим на земле вблизи строительных лесов, установленных на объекте строительства в г. Борисове. Впоследствии госпитализирован в УЗ «Борисовская ЦРБ», где умер 12.10.2024. Причинами несчастного случая явились; необеспечение должностными лицами нанимателя безопасного выполнения штукатурных работ, выразившееся в утверждении проекта производства работ, в котором не предусмотрены места и способы крепления страховочных канатов, приемке строительных лесов и допуске их к эксплуатации, которые не оборудованы перильными и бортовыми ограждениями; выполнении работ не в соответствии с проектом производства работ; допуске к выполнению работ на высоте без выдачи наряда-допуска. Кроме того, потерпевший находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 2,51 промилле.

18.10.2024 ООО «МонолитГарантСистем» (Минский р-н). В связи с неосуществлением контроля ответственным специалистом со стороны нанимателя за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасности производства работ и выполнением потерпевшим строительно-монтажных работ без применения средств индивидуальной защиты (без предохранительного пояса), при осуществлении вязки плиты перекрытия 6-го этажа строящегося дома работник упал с высоты 18 метров и получил смертельную травму.

25.10.2024 ДСУП «ПМК № 182» ПУП «Минскоблсельстрой» (Березинский р-н). При выполнении строительно-монтажных работ на кровле сарая для содержания молочного крупного рогатого скота на 400 голов молочно-товарного комплекса «Бродец» в аг. Бродец, переноса

шифер на кровле, работник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови – 1,9 промилле), упал в проем между плитами с высоты 6,4 м. От полученных травм он скончался на месте. Расследованием установлено, что должностные лица не обеспечили безопасного выполнения кровельных работ на крыше здания выразившееся в допуске к выполнению работ на высоте без выдачи наряда-допуска, выполнении работ не в соответствии с проектом производства работ, допуском к выполнению работ потерпевшим на крыше, не имеющей ограждений, допуске потерпевшего к работе, без соответствующей у потерпевшего квалификации, без обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, не организации проведения освидетельствования работника на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

31.10.2024 ОАО «Крутогорье-Петковичи» (Дзержинский р-н). Во время выполнения работ по замене поврежденных листов поликарбоната световых проемов на крыше коровника на МТК «М. Новоселки» работник упал с крыши здания коровника с высоты 6,6 м. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи УЗ «Дзержинская ЦРБ» констатировала его смерть. Указанное происшествие стало возможным, в связи с отсутствием организационно-технологической документации содержащей требования по безопасности труда при организации рабочих мест на высоте, невыдачей наряда-допуска с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, допуском мастером участка выполнения потерпевшим кровельных работ на крыше с покрытием не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, без применения трапов шириной не менее 0,3 м, с поперечными планками для упора ног.

02.11.2024 РУП «Березинское ЖКХ» (Березинский район). После отключения электроэнергии 02.11.2024 в 00.40 произошел разрыв рубашки нагрева котла МИР-95 с выбросом пара, в результате чего работник был травмирован и доставлен в УЗ «Березинская ЦРБ», где 05.11.2024 скончался. Причинами несчастного случая явились: не поддержание потерпевшим нормального давления и температуры в котле; не принятии мер против повышения давления, температуры воды в котле выше допустимой при прекращении подачи электроэнергии в котельной; немедленной не остановке котла (аварийно) при превышении давления в котле сверх допустимого, несмотря на усиленное питание котла водой, не извлечении топлива из котла, не тушении топлива в котле, не выпуске пара из системы, а также нахождении потерпевшего на рабочем месте в

рабочее время в состоянии алкогольного опьянения (алкоголь в крови 0,91 ‰, алкоголь в моче 1,07 ‰),

04.12.2024 ООО «ДилексТрейд» (Стародорожский р-н). В связи с неорганизацией и необеспечением нанимателем безопасной эксплуатации пресса гидравлического, выразившееся в незакреплении пресса к фундаменту, получил смертельную травму сам руководитель организации, который был обнаружен без признаков жизни в производственном помещении зажатым между упавшим на него прессом листогибочным гидравлическим модели ИП 1424 (завод-изготовитель – ОАО «Кузлитмаш») и штабелем металлических поддонов для питомника.